LAURASTAR

TAPIS

POUR NETTOYER LA SEMELLE DU FER

TAPIS

POUR NETTOYER LA SEMELLE DU FER



CARACTÉRISTIQUE

Tapis nettoyant permettant au fer à repasser de retrouver sa splendeur du premier jour

Fonctionnement : frotter énergiquement la semelle du fer froid sur le tapis en poussant le fer de l'arrière vers l'avant. Presser ensuite sur le bouton vapeur du fer afin d'éliminer les résidus de saleté dans les trous du fer, avant d'essuyer la semelle avec un chiffon humide

FICHE TECHNIQUE

Composition : acier et Scotch Brite 3M™

Dimensions (H × L × P) : 2,5 × 12,5 × 21 cm

Convient à tous les fers à repasser Laurastar

INFOS PALETTISATION

Dimensions emballage unitaire (H × L × P) :
29 × 13,5 × 2,5 cm

Poids emballage unitaire :
256 g

Dimensions carton (H×L×P):
42 × 40 × 60 cm

Poids du carton : 23,9 kg

Nombre de produits par carton: 90

Dimensions palette (H × L × P) :
183 × 80 × 120 cm

Poids inclus palette :
404,7 kg

Nombre de cartons par palette : 16

Ref. 581.7803.703

7 90776 00054 9

www.laurastar.com